




Movares

Pastoor Gillisstraat
van west naar oost

ProRail

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De geluidsschermen op deze visual geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in houtvezelbeton met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.



Movares

Spoorlaan Noord
van west naar oost

ProRail

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De geluidsschermen op deze visual geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in houtvezelbeton met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.




Movares

Spoorlaan Noord
van west naar oost

ProRail

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De geluidsschermen op deze visual geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in houtvezelbeton met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.



Movares

Spoorlaan Zuid
van oost naar west

ProRail

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De geluidsschermen op deze visual geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in houtvezelbeton met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.



Spoorlaan Zuid
van west naar oost



Meerjarenprogramma Geluidsanering

De geluidsschermen op deze visual geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in houtvezelbeton met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.



Movares

Parallelweg
van west naar oost

ProRail

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De geluidsschermen op deze visueel geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in houtvezelbeton met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.



**Movares**

Parallelweg
van west naar oost

ProRail

De geluidsschermen op deze visual geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in houtvezelbeton met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.



**Movares**

Parallelweg
van west naar oost

ProRail

De geluidsschermen op deze visual geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in cortenstaal met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.



Movares

Parallelweg
van west naar oost

ProRail

De geluidsschermen op deze visual geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in schankorf met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.



 **Movares**

Venneweg
van west naar oost

ProRail

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De geluidsschermen op deze visual geven een beeld van de geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het ontwerp saneringsplan Gilze-Rijen, november 2023. Het geluidsscherm is uitgevoerd in houtvezelbeton met hederabegroeiing. Dit is slechts een indicatie. Voorafgaand aan de bouw vindt nadere afstemming met omwonenden plaats over de vormgeving van de schermen.

