

**100215\_Geaccordeerde Kraptas onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:05	Ama.CS	BUES10	C2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Ontknoop Amf
:36	Ama.CS	BW21	A2800	Opvolgtijd	3	1	Ja	Ontknoop Amf
:36	Ama.CS	BW20	A2800	Opvolgtijd	3	1	Ja	Ontknoop Amf
:06	Ama.CS	BM10	C2800	Opvolgtijd	3	1	Ja	Ontknoop Amf
:36	Ama.CS	BM21	A2800	Opvolgtijd	3	1	Ja	Ontknoop Amf
:06	Ama.CS	BUES20	C2800	Opvolgtijd	3	1	Ja	Ontknoop Amf
:06	Ama.CS	BW10	C2800	Opvolgtijd	3	1	Ja	Ontknoop Amf
:36	Ama.CS	BM20	A2800	Opvolgtijd	3	1	Ja	Ontknoop Amf
:36	Ama.CS	BA11	A2800	Opvolgtijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte Ontknoop Amf
:36	Ama.CS	BA10	A2800	Opvolgtijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:51	Ama.SC	D2800	KB10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:51	Ama.SC	D2800	WB10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:51	Ama.SC	D2800	ESUB10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:21	Ama.SC	B2800	KB21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:21	Ama.SC	B2800	MB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:51	Ama.SC	D2800	AB10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:21	Ama.SC	B2800	ESUB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:21	Ama.SC	B2800	WB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:21	Ama.SC	B2800	MB21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:51	Ama.SC	D2800	MB10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:21	Ama.SC	B2800	KB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:21	Ama.SC	B2800	WB21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:21	Ama.SC	B2800	AB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	ontknoop Amf
:21	Ama.SC	B2800	AB21	Opvolgtijd	3	2	Ja	ontknoop Amf
:35	Amf	F500	D1600	Overkruistijd	2	0	Ja	Ontknoop Amf
:35	Amf	F500	B140	Overkruistijd	2	0	Ja	Ontknoop Amf
:35	Amf	B500	B140	Overkruistijd	2	0	Ja	Ontknoop Amf
:35	Amf	D1600	B500	Overkruistijd	2	0	Ja	Ontknoop Amf
:35	Amf	B500	D1600	Overkruistijd	2	0	Ja	Ontknoop Amf
:35	Amf	D1600	F500	Overkruistijd	2	0	Ja	Ontknoop Amf
:33	Amf	D12500	B1500	Overkruistijd	2	1	Ja	geaccepteerde krapte ontknoop Amf
:03	Amf	D12700	D1500	Overkruistijd	2	1	Ja	geaccepteerde krapte ontknoop Amf
:16	Amf	C5600	WO10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:35	Amf	D1600	OF10	Overkruistijd	2	1	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:16	Amf	C5600	WO11	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:49	Amf	D2800	ESUB10	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:19	Amf	B2800	ESUB20	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:16	Amf	C5600	KO11	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:16	Amf	C5600	KO10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:35	Amf	B140	OF10	Overkruistijd	2	1	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:16	Amf	C5600	MO11	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:16	Amf	C5600	MO10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:29	Amf	C1500	BUES20	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:35	Amf	B140	B500	Overkruistijd	2	0	Ja	ontknoop Amf
:35	Amf	B140	F500	Overkruistijd	2	0	Ja	ontknoop Amf
:24	Amfs.VF	MO10	FO10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Ontknoop Amf
:24	Amfs.VF	KO10	FO10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Ontknoop Amf
:37	Apda.AD	B1700	B7000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geacc krapte
:23	Asra	B700	A900	Overkruistijd	2	0	Ja	DVM
:53	Asra	C900	D1600	Overkruistijd	2	0	Ja	DVM
:23	Asra	A900	B700	Overkruistijd	2	0	Ja	DVM
:53	Asra	C900	B140	Overkruistijd	2	0	Ja	DVM
:53	Asra	D1600	C900	Overkruistijd	2	0	Ja	DVM
:53	Asra	B140	C900	Overkruistijd	2	0	Ja	DVM
:47	Asra.R4	C3700	B9200	Opvolgtijd	2	1	Ja	DVM
:15	Az.ZD	B9700	AW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:15	Az.ZD	B9700	BW20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:45	Az.ZD	D9700	EUW20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:15	Az.ZD	B9700	BM20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:45	Az.ZD	D9700	BM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:15	Az.ZD	B9700	BW21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:15	Az.ZD	B9700	AM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:45	Az.ZD	D9700	EUM20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:45	Az.ZD	D9700	BW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:15	Az.ZD	B9700	OM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:15	Az.ZD	B9700	EUM11	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:15	Az.ZD	B9700	EUW11	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:15	Az.ZD	B9700	BM21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:15	Az.ZD	B9700	EUW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:15	Az.ZD	B9700	EUM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:15	Az.ZD	B9700	OW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:00	Bd	MKN20	D900	Overkruistijd	4	3	Ja	3 minuten opvolging
:00	Bd	WKN20	D900	Overkruistijd	4	3	Ja	3 minuten opvolging
:30	Bd	MKN10	B900	Overkruistijd	4	3	Ja	3 minuten opvolging
:00	Bd	MKN21	D900	Overkruistijd	4	3	Ja	3 minuten opvolging
:30	Bd	WKN10	B900	Overkruistijd	4	3	Ja	3 minuten opvolging
:00	Bd	KKN20	D900	Overkruistijd	4	3	Ja	3 minuten opvolging
:30	Bd	MKN11	B900	Overkruistijd	4	3	Ja	3 minuten opvolging
:30	Bd	KKN10	B900	Overkruistijd	4	3	Ja	3 minuten opvolging
:42	Bhv.AC	ESUB10	D5500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:12	Bhv.AC	ESUB20	B5500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:12	Bhv.AC	FO10	B5500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:17	Bhv.BE	BUES10	C2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:47	Bhv.BE	OF10	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:17	Bhv.BE	BUES10	G2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:47	Bhv.BE	OF10	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:47	Bhv.BM	OF10	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:47	Bhv.BM	OF10	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:17	Bhv.BM	BUES10	C2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:17	Bhv.BM	BUES10	G2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:12	Bhv.BY	ESUB20	B5500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:42	Bhv.BY	ESUB10	D5500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:12	Bhv.BY	FO10	B5500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:17	Bkl	BKLA.I401700	BKLA.K401700	Overkruistijd	1	0	Ja	piek
:17	Bkl	BKLA.K401700	BKLA.I401700	Overkruistijd	1	0	Ja	piek
:19	Bloa.BE	BUES10	C2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:49	Bloa.BE	OF10	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:49	Bloa.BE	OF10	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:19	Bloa.BE	BUES10	G2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:49	Bloa.BM	OF10	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:49	Bloa.BM	OF10	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:19	Bloa.BM	BUES10	C2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:19	Bloa.BM	BUES10	G2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:10	Bloa.BY	FO10	B5500	Opvolgtijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:40	Bloa.BY	ESUB10	D5500	Opvolgtijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:10	Bloa.BY	ESUB20	B5500	Opvolgtijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf
:08	Br.GG	MKN11	B1900	Opvolgtijd	3	1	Ja	bij zware trein buigt 1900 uit
:38	Br.GG	MKN21	D1900	Opvolgtijd	3	1	Ja	bij zware trein buigt 1900 uit
:08	Dvaz	KB10	A800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:38	Dvaz	KB20	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:38	Dvaz	KB20	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:38	Dvaz	KB20	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:08	Dvaz	KB10	I800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:08	Dvaz	KB10	E800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:38	Dvaz	MO10	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor
:08	Dvaz	WB10	I800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor
:38	Dvaz	KB21	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	WB21	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	WB21	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	MB20	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:38	Dvaz	MO11	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	KO10	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	MO11	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	KO11	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:08	Dvaz	WB10	E800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	WO11	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:08	Dvaz	MB10	A800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	MB20	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	MB21	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	WB21	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	KB21	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	WB20	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	MB21	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:08	Dvaz	WB10	A800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:38	Dvaz	KB21	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	WB20	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:08	Dvaz	MB10	E800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	MB20	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	MB21	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	WO11	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	WO10	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	WB20	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:38	Dvaz	KO11	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:08	Dvaz	MB10	I800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, corridor A2
:47	Ehb.2	A3500	C9600	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:17	Ehb.2	C3500	A9600	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:41	Ehb.3	D9600	B3500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:11	Ehb.3	B9600	D3500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:18	Ehv	B9600	FBV10	Overkruistijd	4	3	Ja	conflict bij Tgra, dr .18/v. 18 Ehv
:18	Ehv	B9600	FO10	Overkruistijd	4	3	Ja	conflict bij Tgra, dr .18/v. 18 Ehv

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:48	Ehv	D9600	FBV20	Overkruistijd	4	3	Ja	conflict bij Tgra, dr .18/v. 18 Ehv
:48	Ehv	D9600	FK10	Overkruistijd	4	3	Ja	conflict bij Tgra, dr .48/v. 48 Ehv
:40	Ehv	ESKN10	E3500	Overkruistijd	4	2	Ja	conflict bij Tgra=3 minuten
:40	Ehv	MKN30	E3500	Overkruistijd	4	2	Ja	conflict bij Tgra=3 minuten
:40	Ehv	WKN30	E3500	Overkruistijd	4	2	Ja	conflict bij Tgra=3 minuten
:40	Ehv	KKN30	E3500	Overkruistijd	4	2	Ja	conflict bij Tgra=3 minuten
:40	Ehv	SKN10	E3500	Overkruistijd	4	2	Ja	conflict bij Tgra=3 minuten
:46	Gdma.GT	BVF20	D6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte; corridor A2
:49	Gn	C37500	B700	Overkruistijd	4	3	Ja	akkoord
:28	Gn	B9100	D37500	Overkruistijd	2	1	Ja	opgelost
:38	Gnl	C37800	B37800	Overkruistijd	2	1	Ja	geaccepteerde krapte
:40	Gnn	D37600	EEO10	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte, conform 2010
:40	Gnn	D37600	DO10	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte, conform 2010
:56	Gv.KC	B1900	BVIJ10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte ,5 treinen
:56	Gv.KC	F1900	BVIJ10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte <5 treinen
:14	Hd.2	OF10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte, ontknoop Amf

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:14	Hd.2	OM10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:14	Hd.2	OW10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:14	Hd.HC	OW10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:14	Hd.HC	OF10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:14	Hd.HC	OM10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:50	Hde.HA	OM10	C12500	Opvolgtijd	2	1	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:50	Hde.HA	OW10	C12500	Opvolgtijd	2	1	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:50	Hde.HA	OF10	C12500	Opvolgtijd	2	1	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:56	Hde.HB	A500	OF10	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:56	Hde.HB	E500	OM10	Opvolgtijd	2	1	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:56	Hde.HB	A500	OW10	Opvolgtijd	2	1	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:56	Hde.HB	A500	OM10	Opvolgtijd	2	1	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:56	Hde.HB	E500	OF10	Opvolgtijd	2	1	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf
:56	Hde.HB	E500	OW10	Opvolgtijd	2	1	Ja	gecepteerde krapte, ontknoop Amf

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:13	Hdg	B37400	C37400	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte, cf 2010
:46	Hgl	D31200	B7000	Overkruistijd	2	1	Ja	conform 2009
:16	Hgl	B31200	D7000	Overkruistijd	2	1	Ja	geacc krapte
:25	Hks	A4500	B14500	Overkruistijd	4	0	Ja	Voorstel Klaas Hofstra
:05	Hks	D4500	A14500	Overkruistijd	4	0	Ja	piek betreft alleen a-spits
:35	Hks	B4500	C14500	Overkruistijd	4	0	Ja	piek betreft alleen a-spits
:55	Hks	C4500	D14500	Overkruistijd	4	0	Ja	voorstel Klaas Hofstra
:44	Hlba.ZD	D9700	EUW20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	OM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	AM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:44	Hlba.ZD	D9700	BW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	OW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	BM20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	EUM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	BW20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	AW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:44	Hlba.ZD	D9700	BM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	EUW11	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	EUM11	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	BM21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	BW21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:14	Hlba.ZD	B9700	EUW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:44	Hlba.ZD	D9700	EUM20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:26	Hlm	D14400	BVF20	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte, VL regelt
:56	Hlm	B14400	BVF11	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte, VL regelt
:26	Hlm	D14400	BVAE20	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte, VL regelt
:56	Hlm	B14400	BVBE20	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte, VL regelt
:26	Hlm	D14400	BVBE10	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte, VL regelt
:56	Hlm	B14400	BVF10	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte, VL regelt
:56	Hlm	B14400	BVAE10	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte, VL regelt

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:35	Hmta.TJ	I800	AUBV10	Opvolgtijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte <5 treinen
:35	Hmta.TJ	A800	AUBV10	Opvolgtijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte <5 treinen
:35	Hmta.TJ	E800	AUBV10	Opvolgtijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte <5 treinen
:00	Hrt.GE	MKN11	B1900	Opvolgtijd	3	1	Ja	bij zware trein uitbuiging 1900
:30	Hrt.GE	MKN21	D1900	Opvolgtijd	3	1	Ja	bij zware trein uitbuiging 1900
:00	Hrt.GG	MKN11	B1900	Opvolgtijd	3	1	Ja	bij zware trein uitbuiging 1900
:30	Hrt.GG	MKN21	D1900	Opvolgtijd	3	1	Ja	bij zware trein uitbuiging 1900
:16	Ht	BVF20	B3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:19	Ht	FBV20	E800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:49	Ht	FO10	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:46	Ht	BVF10	H3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:49	Ht	FBV10	G800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:49	Ht	FO10	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:46	Ht	BVF10	D3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:49	Ht	FBV10	C800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:19	Ht	FBV20	I800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:46	Ht	OF10	D3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:46	Ht	BVF11	D3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:46	Ht	OF10	H3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:49	Ht	FBV10	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:16	Ht	BVF20	F3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:46	Ht	BVF11	H3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:19	Ht	FBV20	A800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:49	Ht	FO10	K800	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:16	Ht	ER104	RE104	Overkruistijd	3	0	Ja	gelijk door Ht, regelen in JD
:59	Htda	D4400	BUES10	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:59	Htda	D4400	BUES20	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:10	Htda.CG	A3500	FBV10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:10	Htda.CG	A3500	ESUB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:40	Htda.CG	C3500	FBV20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:10	Htda.CG	A3500	FO10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:58	Ln.GA1	ABE10	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:28	Ln.GA1	BVF20	D6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:58	Ln.GA1	BVF11	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:58	Ln.GA1	BUES20	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:28	Ln.GA1	BUES10	D6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:58	Ln.GA1	BVBE20	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:58	Ln.GA1	OF10	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:28	Ln.GA1	ABE20	D6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:58	Ln.GA1	BVF10	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:28	Ln.GA1	BVBE10	D6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:58	Ln.LA1	C6000	ESUB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte corridor A2
:14	Lr	D31200	C31200	Overkruistijd	2	1	Ja	geaccepteerde krapte

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:44	Lr	B31200	A31200	Overkruistijd	2	1	Ja	geaccepteerde krapte
:57	Nm.AC	A3100	SE10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:57	Nm.AC	A3100	ESHE10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:27	Nm.AC	C3100	WHE10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:27	Nm.AC	C3100	ESHE20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:27	Nm.AC	C3100	MHE10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:01	Nm.BC	ES10	B3100	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:01	Nm.BC	EHW10	B3100	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:01	Nm.BC	EHM10	B3100	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:31	Nm.BC	EHES20	D3100	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:01	Nm.BC	EHES10	B3100	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:01	Nm.RE	EHM10	ES10	Opvolgtijd	3	0	Ja	geaccepteerde krapte
:06	Ns.HB	OM10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:06	Ns.HB	OW10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:06	Ns.HB	OF10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:06	Ns.HC	OW10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:06	Ns.HC	OM10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:06	Ns.HC	OF10	A5600	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:06	Nsch	NO10	A8400	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:05	Nsch	A37500	NO10	Overkruistijd	2	1	Ja	geaccepteerde krapte
:06	Nsch	A8400	NO10	Overkruistijd	2	0	Ja	geaccepteerde krapte
:28	Nvbro.MK	C2200	A900	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:58	Nvbro.MK	A2200	C900	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:20	Obpa.SJ	EBBV20	E6300	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:20	Obpa.SJ	FBV20	E6300	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:50	Obpa.SJ	EBBV10	G6300	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:50	Obpa.SJ	FBV10	G6300	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:54	Odz	A140	D31200	Overkruistijd	4	2	Ja	conform 2009
:34	Rlb	A9200	KO10	Overkruistijd	3	2	Ja	opvolgtijd=3
:38	Rsd.BA	ES10	H3600	Opvolgtijd	4	3	Ja	akkoord, conform 2010
:38	Rsd.BA	ES10	D3600	Opvolgtijd	4	3	Ja	akkoord, conform 2010
:43	Rtd	C4100	F14100	Overkruistijd	4	3	Ja	conform 2009
:43	Rtd	C4100	N14100	Overkruistijd	4	3	Ja	conform 2009
:28	Rtd	C4200	B14100	Overkruistijd	4	3	Ja	conform 2009
:28	Rtd	C4200	J14100	Overkruistijd	4	3	Ja	conform 2009
:13	Rtn.ZF	B9700	EUW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	BW21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:43	Rtn.ZF	D9700	EUM20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:43	Rtn.ZF	D9700	EUW20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	AM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	EUM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:43	Rtn.ZF	D9700	BM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	BW20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:13	Rtn.ZF	B9700	EUM11	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	BM20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:43	Rtn.ZF	D9700	BW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	EUW11	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	OW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	OM10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	AW10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:13	Rtn.ZF	B9700	BM21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte conform 2010
:18	Sda	NO10	C37500	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:59	Sda	D37500	ON10	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:18	Sda	C37500	NO10	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:59	Sda	ON10	D37500	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:59	Sda	B8400	ON10	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:59	Sda	ON10	B8400	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:48	Sgbr.SB	EBBV10	G6300	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:18	Sgbr.SB	FBV20	E6300	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:48	Sgbr.SB	FBV10	G6300	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:18	Sgbr.SB	EBBV20	E6300	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:08	Sgbr.SD	EAA11	C4500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:38	Sgbr.SD	EAA20	A4500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:08	Sgbr.SD	EAA10	C4500	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:24	Sgbr.SE	D3900	AAE60	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:24	Sgbr.SE	D3900	AB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:54	Sgbr.SE	B3900	AAE50	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:24	Sgbr.SE	D3900	AB21	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:54	Sgbr.SE	B3900	AB10	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:54	Sgbr.SE	B3900	AAE51	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:53	Std	BVF10	FO10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte
:23	Std	BVF20	FK10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte
:53	Std	BVF11	FBV10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte
:23	Std	BVF20	FBV20	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte
:53	Std	BVF10	FBV10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte
:23	Std	BVF20	FKN10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte
:53	Std	BVF11	FO10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte
								nog op te lossen conform
:47	Std.GD	BVF20	L800	Opvolgtijd	4	1	Ja	andere halfuur
								nog op te lossen conform
:47	Std.GD	BVF20	D800	Opvolgtijd	4	1	Ja	andere halfuur
								nog op te lossen conform
:47	Std.GD	BVF20	H800	Opvolgtijd	4	1	Ja	andere halfuur
:22	Stm	DO10	B37700	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:00	Stm	OD10	C37700	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:00	Stm	C37700	OD10	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:22	Stm	B37700	DO10	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:51	Tg.MB	KNF10	A32200	Tegen elkaar inrijden op vrije baan			Ja	geaccepteerde krapte conform 2010

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:40	Ut	AAE21	B12700	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:53	Ut	D3000	OF10	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:47	Ut	C12500	EUM20	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:32	Ut	H2800	EBA20	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:40	Ut	AAE20	B12700	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:32	Ut	H2800	FBV20	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:23	Ut	F3000	BUES10	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:02	Ut	F2800	FBV10	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:53	Ut	H3000	OF10	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:02	Ut	F2800	EBBV10	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:02	Ut	B2800	FBV10	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:47	Ut	C12500	EUW20	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:32	Ut	H2800	EBBV20	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:40	Ut	WUE21	B12700	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:32	Ut	D2800	EBBV20	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:17	Ut	C12700	EUW11	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:02	Ut	B2800	EBA10	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:32	Ut	D2800	FBV20	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:32	Ut	D2800	EBA20	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:40	Ut	MUE21	B12700	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:17	Ut	C12700	EUM10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:02	Ut	B2800	EBBV10	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:02	Ut	F2800	EBA10	Overkruistijd	4	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:17	Ut	C12700	EUM11	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:40	Ut	MUE20	B12700	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:23	Ut	B3000	BUES10	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:17	Ut	C12700	EUW10	Overkruistijd	4	3	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:53	Ut	H3000	BUES20	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:53	Ut	D3000	BUES20	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:53	Ut.AO	H3000	AAE40	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:23	Ut.AO	F3000	AAE30	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:23	Ut.AO	B3000	BVAE20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:23	Ut.AO	F3000	BVAE20	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccordeerde krapte conform 2010
:01	Utg	A3400	BVUA10	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:27	Utg	AUBV10	B3400	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:26	Utg.BN	BVUA10	B3400	Opvolgtijd	4	3	Ja	geaccepteerde krapte
:04	Utma	E17400	AAE60	Overkruistijd	4	3	Ja	opvolging 3 minuten
:34	Utma	G17400	AAE50	Overkruistijd	4	3	Ja	opvolging 3 minuten
:04	Utma	E17400	BVAE10	Overkruistijd	4	3	Ja	opvolging 3 minuten
:34	Utma	G17400	AAE51	Overkruistijd	4	3	Ja	opvolging 3 minuten
:51	Uto.BB	BUES20	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:51	Uto.BB	OF10	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:51	Uto.BB	OF10	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:21	Uto.BB	BUES10	C2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:51	Uto.BB	BUES20	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:21	Uto.BB	BUES10	G2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:21	Uto.BE	BUES10	G2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:51	Uto.BE	OF10	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:51	Uto.BE	BUES20	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:51	Uto.BE	OF10	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:51	Uto.BE	BUES20	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:21	Uto.BE	BUES10	C2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:31	Uto.BE	C5600	C12500	Opvolgtijd	2	1	Ja	Ontknoop Amf
:01	Uto.BE	A5600	C12700	Opvolgtijd	2	1	Ja	geacc krapte
:21	Utoa	C5500	D5600	Overkruistijd	2	1	Ja	Ontknoop Amf
:52	Utoa.BB	BUES20	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:22	Utoa.BB	BUES10	G2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:22	Utoa.BB	BUES10	C2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:52	Utoa.BB	OF10	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:52	Utoa.BB	BUES20	A2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:52	Utoa.BB	OF10	E2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:34	Utoa.BO	H2800	ESUB10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:34	Utoa.BO	D2800	ESUB10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:04	Utoa.BO	B2800	ESUB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:04	Utoa.BO	J2800	ESUB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:04	Utoa.BO	F2800	ESUB20	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte Ontknoop Amersfoort
:57	Utva	OF10	B6000	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:27	Utva	BUES10	D6000	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:57	Utva	BUES20	B6000	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:57	Utva.305	BVF11	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:57	Utva.305	ABE10	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:57	Utva.305	BVBE20	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:27	Utva.305	BVBE10	D6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:57	Utva.305	BVF10	B6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:27	Utva.305	BVF20	D6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:27	Utva.305	ABE20	D6000	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte A2 corridor
:58	Utwaw	D8800	B2000	Overkruistijd	2	0	Ja	geaccepteerde krapte

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:28	Utwaw	B8800	D2000	Overkruistijd	2	0	Ja	geaccepteerde krapte
:45	Vga	EHW10	B9600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:45	Vga	ES10	B9600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:46	Vga	MHE10	B9600	Overkruistijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:45	Vga	EHES10	B9600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:46	Vga	ESHE20	B9600	Overkruistijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:46	Vga	ESUB20	B9600	Overkruistijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:16	Vga	ESHE10	D9600	Overkruistijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:46	Vga	WHE10	B9600	Overkruistijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:15	Vga	EHES20	D9600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:50	Vga	OF10	D3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:16	Vga	SE10	D9600	Overkruistijd	3	1	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:45	Vga	EHM10	B9600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:50	Vga	BVF10	H3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:50	Vga	OF10	H3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:50	Vga	BVF11	H3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:20	Vga	BVF20	F3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:50	Vga	BVF11	D3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:50	Vga	BVF10	D3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:20	Vga	BVF20	B3600	Overkruistijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte vanwege corridor A2
:41	VI.GH	MKN21	D1900	Opvolgtijd	4	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:11	VI.GH	MKN11	B1900	Opvolgtijd	4	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:11	Vtbr.GE	B140	D5700	Opvolgtijd	3	2	Ja	geacc krapte
:17	Vwd	B37400	A37300	Overkruistijd	2	1	Ja	geaccepteerde krapte, cf 2010
:51	Wd.KL	B2000	A8800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:21	Wd.KL	D2000	C8800	Opvolgtijd	3	2	Ja	geaccepteerde krapte
:42	Wdo.GA	G2800	EUM11	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:42	Wdo.GA	G2800	EUW10	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:42	Wdo.GA	C2800	EUW11	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:42	Wdo.GA	C2800	EUM10	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:12	Wdo.GA	E2800	EUM20	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:42	Wdo.GA	G2800	EUM10	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:42	Wdo.GA	C2800	EUW10	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:12	Wdo.GA	E2800	EUW20	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:12	Wdo.GA	A2800	EUM20	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:42	Wdo.GA	C2800	EUM11	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:42	Wdo.GA	G2800	EUW11	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte
:12	Wdo.GA	A2800	EUW20	Opvolgtijd	2	1	Ja	Geaccepteerde krapte

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:44	Wdo.GN	MB10	J2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:44	Wdo.GN	WUE10	J2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:44	Wdo.GN	WB10	J2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:44	Wdo.GN	KB10	J2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:44	Wdo.GN	MUE10	J2800	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:54	Ws	B8400	A8400	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:54	Ws	B8400	A37500	Overkruistijd	4	0	Ja	geaccepteerde krapte
:49	Zb	D37800	ON10	Overkruistijd	4	1	Ja	geaccepteerde krapte
:39	Zd.TJ	E800	AUBV10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:39	Zd.TJ	I800	AUBV10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:39	Zd.TJ	A800	AUBV10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:14	Zd.TL	H14700	BVUA10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:14	Zd.WB	H14700	BVUA10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:39	Zd.WO	I800	AUBV10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:39	Zd.WO	A800	AUBV10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:39	Zd.WO	E800	AUBV10	Opvolgtijd	3	2	Ja	Geaccepteerde krapte
:35	Zlgea.BA	A8000	A9100	Opvolgtijd	3	2	Ja	geacc krapte
:18	Zv	B30900	EABV20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:31	Zv	ES10	D30700	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:01	Zv	EHES20	B30700	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:48	Zv	D30900	EUW20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:48	Zv	D30900	EABV10	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:48	Zv	D30900	EAA20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:31	Zv	EHES10	D30700	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:48	Zv	D30900	EUM20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:18	Zv	B30900	EUW10	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:31	Zv	EHW10	D30700	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:18	Zv	B30900	EUM10	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:31	Zv	EHM10	D30700	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking

**100215\_Geaccordeerde Kraptes onderhandeltafel BUP 2011 t.b.v. jaardienst 2011**

Tijd	Lokatie	Element	Met	Conflicttype	Normw	Waarde	Akkoord Onderhandel tafel	Toelichting:
:18	Zv	B30900	EAA10	Overkruistijd	4	2	Ja	nog in bewerking
:48	Zv	O30900	EUM20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	N30900	EUW20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	O30900	EAA20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	M30900	EABV10	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	M30900	EUW20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	O30900	EABV10	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	O30900	EUW20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	M30900	EAA20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	N30900	EUM20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	M30900	EUM20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	N30900	EABV10	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv	N30900	EAA20	Overkruistijd	4	2	Ja	nog op te lossen, in bewerking
:48	Zv.DZ	N30900	D30900	Opvolgtijd	3	0	Ja	nog op te lossen, in bewerking